

Betriebsanweisung gut lesbar, frei zugänglich und vor Nässe geschützt anbringen

**BETRIEBSANWEISUNG gem.§14 GefStoffVO**

**21.05.2019**

**Produkt:**

**Polystar® Plus**

Gefahrslös.  
Inhaltsstoffe:

**Waschaktive Substanzen (hohe Tensid-Konzentrationen)**

**Gefahren für Mensch und Umwelt**



**ACHTUNG**

Das Produkt reizt die Augen und die Haut.

Das Produkt darf aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentrationen weder in den Boden noch in Gewässer gelangen.

Nach Zugabe von Wasser gilt diese Betriebsanweisung auch für das verdünnte Produkt.

**Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln**



Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Bei Gefahr von Spritzern (z.B. beim Umfüllen) Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Bei der Arbeit vollbeschichtete, flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (PVC oder Nitril-Kautschuk) tragen.



Möglichst nicht konzentriert versprühen, wenn die Gefahr besteht, dass Sprühnebel eingeatmet werden können.



Beim Umfüllen Trichter verwenden! Niemals in ungekennzeichnete Behälter umfüllen (von POLYTOP werden Originaletiketten zur Verfügung gestellt)! Auch nach Verdünnung der Produkte alle Hinweise beachten.

**Verhalten im Gefahrfall**

Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit viel Wasser verdünnen, nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

Nur bei Freisetzung kleinerer Mengen (kleiner 2L) mit viel Wasser in die Kanalisation spülen, sonst mit Universalbinder oder mit einem Nasssaugergerät aufnehmen. Dann als Sondermüll entsorgen.

Bei Brand:  
Das Produkt selbst brennt nicht.  
Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Behälter mit Sprühwasser kühlen oder mit Schaum abdecken, wenn möglich aus der Gefahrenzone bringen

**Erste Hilfe**



**NOTRUF  
112**

Allgemein: Getränkte Kleidung entfernen.

Verbrennungen:

Einatmen: von Sprühnebeln: Frischluftzufuhr.

Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen (EG-Sicherheitsdatenblatt vorlegen).

Hautkontakt: Betroffene Hautpartien gut mit Wasser abspülen, gegebenenfalls duschen. Danach Hautpflegemittel anwenden.

Augenkontakt: Augen bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen (unverletztes Auge durch Handauflegen schützen, evtl. Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt aufsuchen!

Verschlucken: Viel Wasser trinken, KEIN ERBRECHEN herbeiführen (Schaum könnte in die Lunge gelangen)! Arzthilfe organisieren! Ruhig lagern. Mit Wolldecken oder Jacken gegen Wärmeverlust schützen.

**Sachgerechte Entsorgung**

Getränkte Universalbinder als Sondermüll mit EAK-Abfallschlüssel 15 02 03 'Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung' entsorgen.

Restmengen als Sondermüll mit EAK-Abfallschlüssel 20 01 30 'Reinigungsmittel' entsorgen.

Reste im Originalgebinde über den Hersteller entsorgen.

**Bereitstellung:**

\* Schutzhandschuhe \* Schutzbrille \* Augenspülflasche \* Etiketten \* Universalbinder\*  
\* Hautpflegemittel \*